## Crowbar 电路实现低电压穿越原理

## 一、概念

在发电机转子侧装有 Crowbar 电路,为转子侧电路提供旁路,在检测到电网系统故障出现电压跌落时,闭锁双馈感应发电机励磁变流器,同时投入转子回路的旁路(释能电阻)保护装置,达到限制通过励磁变流器的电流和转子绕组过电压的作用,以此来维持发电机不脱网运行,但 Crowbar 电路只有在电压跌落到一定程度,电流增加到一定程度时才投入,一旦 Crowbar 电路投入,励磁电路就会被短路。图 1 为双馈感应发电机的带旁路电阻的 Crowbar 低电压穿越电路。




图 1 Crowbar 电路原理示意图

## 二、 控制原理

发电机转子侧装有 Crowbar 电路,为转子侧电路提供旁路,在检测到电网系统故障出现电压跌落时,闭锁双馈感应发电机励磁变流器,同时投入转子回路的旁路(释能电阻)保护装置,达到限制通过励磁变流器的电流和转子绕组过电压的作用,以此来维持发电机不脱网运行(此时双馈感应发电机按感应电动机方式运行)。也就是在变流器的输出侧接一旁路 Crowbar,先经过散热电阻,再进入三相整流桥,每一桥臂上为晶闸管下为一二极管,直流输出经铜排短接.当低电压发生后,无功电流均有加大,有功电流有短时间的震荡,过流在散热电阻上以热的形式消耗,按照不同的标准,能坚持的时间要 根据电压跌落值来确定。